

平成 18 年 7 月 24 日

東京都正札シール印刷協同組合 御中

日本ウエスト株式会社
代表取締役 長田和志



火災事故復旧工事完了報告

謹啓

貴社ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。また、火災時には、早々にお見舞いを賜り心より御礼申し上げます。

平成 18 年 5 月 26 日（金）に発生致しました工場火災以降、6 月 8 日に京都市環境局廃棄物指導課へ提出致しました『改善計画書』に従い復旧工事も順調に進み、この度第二工場プラントの復旧工事が完了致しました。この完成・操業再開に先立ち、伏見消防署予防課吉木係長様と幾度も打ち合わせ検討を重ね仕様決定致しました、工場全体をカバーするスプリンクラー設備と屋内消火栓設備の施工も完了し、伏見消防署による完成検査も 7 月 19 日に完了致しました。

これにより再発防止に向けた『改善計画書』に明記致しました改善点 13 項目全てを網羅し、完全復旧後の火災予防対策は万全の体制となり、火災以来ご心配ご迷惑をお掛けしましたが、操業の完全再開をさせて戴くはこびと成りました。これはひとえにお取引各社様より温かい励ましを頂戴し、ご理解とご協力を戴けたからこそと心より感謝致しております。どうぞ今後とも変わらぬご指導ご鞭撻を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

謹白

日本ウエスト(株) 本社工場

2006/7/24

火災後



現在
復旧後



第一工場内 火災後



第一工場内 現在
6月14日(水)復旧後



第二工場内 4軸破碎機 火災後



第二工場内 4軸破碎機
6/19(火)復旧後



第二工場内 火災後



第二工場内 減容固化施設
7月24日(月)復旧後



設備改善箇所

消火栓設置 2カ所



第一工場・第二工場内
全面ズプリンクラー設置(自動消火設備)



消火用 ポンプ室設置



30m³ 貯水槽埋設
工場西側

